

Międzyrzecz, dnia 02 stycznia 2024 roku

BIURO RADY  
WPŁYNEŁO

Dnia

02.01.2024

**Pan Jarosław Tomaszewski**  
**Radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu**

Znak spraw: BR.0003.411.2023

Odpowiadając na Pana interpelację skierowaną do Burmistrza Międzyrzecza w dniu 19 grudnia br. w sprawie realizacji zaleceń z przeglądów technicznych sal wiejskich na terenie gminy Międzyrzecz za rok 2022 — uprzejmie informuję, że w protokołach z okresowych przeglądów rocznych (art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b prawa budowlanego), przeprowadzonych w lutym 2022 r. – osoba dokonująca kontroli nie stwierdziła żadnych zaleceń do pilnej realizacji, a jedynie zalecenia bieżące, z których część została wykonana jeszcze w 2022 roku, co zostało potwierdzone w protokołach z okresowych przeglądów tych obiektów w roku 2023. Część zaleceń była realizowana także w ciągu roku 2023, jednakże pełna lista prac wykonanych przez Gminę Międzyrzecz w tych obiektach będzie znana po przeprowadzeniu kontroli w pierwszym kwartale roku bieżącego. Po otrzymaniu protokołów – niezwłocznie zostaną przekazane informacje uzupełniające do niniejszej odpowiedzi.

W poniższej tabeli przedstawione zostały zalecenia bieżące wynikające z protokołów z przeprowadzonych okresowych przeglądów rocznych w roku 2022 oraz 2023, a także informacje o ich realizacji.

Lp.	Obiekt	Zalecenia bieżące – 2022 r.	Informacja o realizacji zaleceń z 2022 r.	Zalecenia bieżące – 2023 r.
1.	Budynek byłej remizy w Pieskach	– uzupełnić ubytki w tynku i pomalować elewację; – wyrównać rynnę; – naprawić rury spustowe	—	– uzupełnić ubytki w tynku i pomalować elewację; – wyrównać rynnę; – naprawić rury spustowe; – wymienić przerdzewiałe rynny;
2.	Budynek sali wiejskiej w Pieskach	– naprawić i pomalować ubytki w tynkach zewnętrznych; – zamontować brakujące kratki wentylacyjne; – wstawić brakujące płytki na schodach; – wymienić uszkodzone cegły;	—	– naprawić i pomalować ubytki w tynkach zewnętrznych; – zamontować brakujące kratki wentylacyjne; – wstawić brakujące płytki na schodach; – wymienić uszkodzone cegły; – wymienić pordezewiałe rury spustowe;
3.	Budynek sali wiejskiej w Kursku	– naprawić uszkodzone tynki żywiczne; – uzupełnić ubytki w tynkach mineralnych; – pomalować rdzewiejącą kratę; – wykonać bieżącą konserwację pokrycia dachu; – zamontować uszkodzoną rurę spustową; – zamontować brakujące drzwiczki;	—	– naprawić uszkodzone tynki żywiczne; – uzupełnić ubytki w tynkach mineralnych; – pomalować rdzewiejącą kratę; – wykonać bieżącą konserwację pokrycia dachu; – zamontować uszkodzoną rurę spustową; – zamontować brakujące drzwiczki;
4.	Budynek	– uzupełnić brakującą kratkę	Wymieniono	– uzupełnić brakującą kratkę

	centrum rekreacyjno-sportowego w Gorzycy	wentylacyjną; – wymienić wgniecioną rurę spustową; – wymienić uszkodzone opierzenie;	uszkodzone opierzenie.	wentylacyjną; – wymienić wgniecioną rurę spustową; – wykonać bieżącą konserwację pokrycia dachu i uszczelnić połączenia papowe; – zaleca się w miarę możliwości finansowych wykonanie nowego pokrycia z papy wierzchniego krycia;
5.	Budynek sali wiejskiej w Jagielniku	– poprawić montaż folii paroizolacyjnej w zadaszaniu przed wejściem;	—	– poprawić montaż folii paroizolacyjnej w zadaszaniu przed wejściem;
6.	Budynek siłowni w Żółwinie	– oczyścić rynnę z liści; – poprawić montaż daszku nad wejściem do ściany;	—	– oczyścić rynnę z liści; – poprawić montaż daszku nad wejściem do ściany;
7.	Budynek sali wiejskiej w Żółwinie	– przykleić płytkę na cokole na podeście schodów; – oczyścić rynnę z liści;	—	– przykleić płytkę na cokole na podeście schodów; – oczyścić rynnę z liści i gałęzi; – połączyć rynnę;
8.	Budynek sali wiejskiej w Kuligowie	– uzupełnić ubytki w tynku i pomalować elewację; – pomalować podbitkę; – zamontować brakującą kratkę wentylacyjną;	—	– uzupełnić ubytki w tynku i pomalować elewację; – pomalować podbitkę; – zamontować brakującą kratkę wentylacyjną;
9.	Budynek sali wiejskiej w Kalsku	– uzupełnić ubytki w tynku i pomalować elewację; – oczyścić powierzchnię dachu z mikroorganizmów; – pomalować rdzewiejące kraty;	—	– uzupełnić ubytki w tynku i pomalować elewację; – oczyścić powierzchnię dachu z mikroorganizmów; – pomalować rdzewiejące kraty;
10.	Budynek siłowni w Kalsku	– uzupełnić ubytki w tynku mineralnym;	—	– uzupełnić ubytki w tynku mineralnym; – pomalować wypłowiałą powłokę w drzwiach wejściowych;
11.	Budynek sali wiejskiej w Świętym Wojciechu	– naprawić uszkodzoną rurę spustową; – wymienić uszkodzone deski, pomalować elewację; – poprawić montaż daszku; – zamontować uszczelkę w daszku; – zamontować luźną kratę; – wymienić przerdzewiałe rynny;	Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zdemontowano daszki nad wejściami, zdemontowano kraty.	– naprawić uszkodzoną rurę spustową; – wymienić uszkodzone deski, pomalować elewację; – wymienić przerdzewiałe rynny; – zamontować luźną rurę spustową;
12.	Budynek siłowni w Nietoperku	– oczyścić rynnę z liści; – uzupełnić ubytki w tynkach; – pomalować drzwi; – poprawić montaż rury spustowej;	—	– oczyścić rynnę z liści; – uzupełnić ubytki w tynkach; – pomalować drzwi; – poprawić montaż rury spustowej;
13.	Budynek sali wiejskiej w Nietoperku	– uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych; – wymienić uszkodzone pokrycie daszku; – wymienić uszkodzoną płytkę na schodach;	—	– uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych; – wymienić uszkodzone pokrycie daszku; – wymienić uszkodzoną płytkę na schodach;
14.	Budynek byłej remizy w Szumiącej	– oczyścić pokrycie dachu; – wymienić przerdzewiałą blachę; – wymienić przerdzewiałe	—	– oczyścić pokrycie dachu; – wymienić przerdzewiałą blachę; – wymienić przerdzewiałe opierzenie;

		opierzenie; – uzupełnić braki desek i je pomalować;		– uzupełnić braki desek i je pomalować;
15.	Budynek sali wiejskiej w Szumiącej	– uzupełnić ubytki w tynkach mineralnych i je pomalować; – pomalować podbitkę;	—	– uzupełnić ubytki w tynkach mineralnych i je pomalować; – pomalować podbitkę; – oczyścić rynnę z liści;
16.	Budynek sali wiejskiej w Wyszanie	– uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych i je pomalować; – wykonać bieżącą konserwację pokrycia dachowego;	—	– uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych i je pomalować; – wykonać bieżącą konserwację pokrycia dachowego; – naprawić przeciekający dach przy kuchni;
17.	Budynek sali wiejskiej w Bukowcu	– uzupełnić brakującą kratkę elewacyjną; – uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych;	—	– uzupełnić brakującą kratkę elewacyjną; – uzupełnić ubytki w tynkach zewnętrznych;
18.	Budynek sali wiejskiej w Wysokiej	– naprawić i pomalować ubytki w tynkach zewnętrznych; – wymienić przedziewiałe rury spustowe i uzupełnić brakującą rurę; – naprawić przeciekającą papę termozgrzewalną; – w miarę możliwości finansowych zaleca się wymianę pokrycia dachowego; – zamontować balustrady do podłoża;	—	– naprawić i pomalować ubytki w tynkach zewnętrznych; – wymienić przedziewiałe rury spustowe i uzupełnić brakującą rurę; – naprawić przeciekającą papę termozgrzewalną; – w miarę możliwości finansowych zaleca się wymianę pokrycia dachowego; – zamontować balustrady do podłoża;
19.	Budynek sali wiejskiej w Pniewie	—	—	– oczyścić rynnę z igliwia; – zaleca się konserwację półwałków na elewacji; – uzupełnić ubytki styropianu i wyprawy elewacyjnej na wejściu do budynku;

Z up. BURMISTRZA

*mgr Agnieszka Śnieg*  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pani Katarzyna Budych  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (w miejscu),
3. Wydział Realizacji Inwestycji (w miejscu),
4. a/a.

