

BIP  
AA

Międzyrzecz, 02.03.2015 r.

Nr sprawy: BR.0003.23.2015

**Sz. Pan  
Józef Kaczmarek  
Radny Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu**

Odpowiadając na interpelację dotyczącą remontu cząstkowego jezdni ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego 2015 r., w celu ustalenia przyczyn „zapadnięcia się” jezdni przy studni kanalizacyjnej wskazanej przez Pana, została przeprowadzona inspekcja telewizyjna rurociągu deszczowego  $\varnothing$  400 mm.

W wyniku inspekcji telewizyjnej stwierdzono, nieszczelność studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie chodnika oraz kolizję rurociągu kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową przechodzącą przez studnię kanalizacji deszczowej.

Wobec powyższego 25.02.2015 r., Gmina Międzyrzecz wystąpiła do Międzyrzecznego Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o., Św. Wojciech 46 z pismem w sprawie:

- sprawdzenie szczelności rurociągu kanalizacji sanitarnej przebiegającego pod jezdnią w ul. T. Kościuszki,
- wyeliminowanie stwierdzonego przecieku z kanalizacji sanitarnej w studni deszczowej.

Po wyeliminowaniu nieszczelności przez MPWiK Sp. z o.o. Gmina Międzyrzecz wykona uszczelnienia studni kanalizacji deszczowej usytuowanej w chodniku ul. Tadeusza Kościuszki co winno wyeliminować osiadanie gruntu oraz zapadania się nawierzchni.


Po wykonaniu tych czynności przystąpimy do remontu cząstkowego jezdni mającego na celu likwidację stwierdzonej w tym miejscu nierówności nawierzchni. Remont ten nastąpi po spełnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych ( tj. minimalnej temperaturze podłoża + 5° co określają warunki techniczne wykonawstwa robót drogowych z mieszanek bitumicznych).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady w miejscu
3. Wydział OA w miejscu
4. aa.



Z up. BURMISTRZA

  
mgr Agnieszka Śnieg  
Zastępca Burmistrza